

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

Caracteristici tehnice:

- regimul de inaltime –S(partial)+P+E
- dimensiuni exterioare – 28.70m x 13.20m
- inaltimea la streasina – 7.20 m (fata de cota 0.00)
- inaltimea maxima la coama – 13. 75 (fata de cota 0.00)
- aria construita $A_c=347.72$ mp
- aria desfasurata $A_d=729.72$ mp
- aria utila $A_u=502.96$ mp

Descriere functionala:

Subsol:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Magazie 1 | S=9.76 mp |
| Magazie 2 | S=11.25 mp |
| Hol | S=3.44 mp |
| Stot subsol: | S=24.45 mp |

Parter:

| | |
|------------------------|--------------------|
| Arhiva | S=30.00 mp |
| Registratura | S=24.90 mp |
| Hol 2 | S=37.50 mp |
| Windfang | S=3.45 mp |
| Secretariat | S=21.52 mp |
| Birou viceprimar | S=12.00 mp |
| Caserie | S=11.60 mp |
| Intretinere curatenie | S=3.36 mp |
| Casa scarii | S=16.47 mp |
| Hol 1 | S=23.40 mp |
| Urbanism | S= 20.00 mp |
| Birou impozite si taxe | S= 15.00 mp |
| Birou probleme sociale | S=12.00 mp |
| Grup sanitar personal | S=13.56 mp |
| Acces subsol | S=2.90 mp |
| Stot parter: | S=247.66 mp |

Etaj:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Contabilitate | S=21.52 mp |
| Sala sedinte | S=58.15 mp |
| Stare civila | S=20.50 mp |
| Hol 2 | S=15.25 mp |
| Serviciu situatii de urgenta | S=9.60 mp |
| Oficiu | S=13.45 mp |
| Magazie | S=1.75 mp |
| G.S. | S=1.26 mp |
| Hol | S=39.90 mp |
| G.S. primar | S=4.35 mp |
| Birou primar | S=21.52 mp |
| Sala de asteptare | S=12.00 mp |
| Arhiva | S=11.60 mp |
| Stot etaj; | S=230.85 mp |
| <u>SUPRAFATA UTILA TOTAL.</u> | <u>Su=502.96 mp</u> |